



COMUNE DI MONTERIGGIONI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI INTERFERENTI STANDARD

PARTE II – SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

(art. 26 comma 3 e 3-ter D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.)

Ente committente	Comune di Monteriggioni
Responsabile affidamento dell'Appalto	Dott. Carlo Maroni
Soggetto affidatario dell'Appalto	Dott. Carlo Maroni
Struttura di appartenenza del Soggetto affidatario dell'Appalto	Comune di Monteriggioni
Oggetto dell'appalto	Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola
Periodo dell'appalto	



INDICE

1. PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	3
1.1 PREMESA.....	3
1.2 ELENCO DELLE SEDI OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE PER CIASCUNA SEDE.....	4
2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	5

 Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 2 di 9
D.U.V.R.I. – Parte II	Agosto 2013	



1. PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro

1.1 PREMESSA

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni tipiche che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

In base ai disposti dell'art. 26 comma 3-ter, detta sezione dovrà essere integrata con le specifiche informazioni e valutazioni operate, per ciascuno dei luoghi oggetto dell'esecuzione dell'appalto, dai relativi soggetti responsabili (soggetto beneficiario).

1.2 ELENCO DELLE SEDI OGGETTO DELL'APPALTO

Di seguito vengono riportate le sedi nelle quali viene espletato l'appalto in oggetto:

Sede	Ubicazione della Sede
Scuola dell'infanzia - Loc. San Martino	Piazza Europa - Loc. San Martino
Scuola primaria - Loc. San Martino	Piazza Europa - Loc. San Martino
Scuola materna - Loc. Castellina Scalo	Via Casa Giubileo - Loc. Castellina Scalo
Scuola primaria - Loc. Castellina Scalo	Via Casa Giubileo - Loc. Castellina Scalo
Scuola dell'infanzia - Loc. Quercegrossa	Via Calamandrei - Loc. Quercegrossa

 Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 3 di 9
D.U.V.R.I. – Parte II	Agosto 2013	



1.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE PER CIASCUNA SEDE

In considerazione delle sedi interessate dai lavori oggetto dell'appalto sono state individuate le seguenti aree omogenee di rischio, quale aree di pertinenza dell'appalto

Sede	Area Omogenea
Tutte le sedi	<ul style="list-style-type: none">• Passaggi interni e aree comuni• Vie di fuga• Magazzini e depositi• Servizi igienici e Spogliatoi• Refettori/Aule didattiche• Aree esterne

 Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 4 di 9
D.U.V.R.I. – Parte II	Agosto 2013	



2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL'APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi individuati per ciascuna sede e suddivisi per aree specifiche di lavoro. Per ciascun rischio sono stati indicati rispettivamente, i fattori di rischio, gli elementi specifici di valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

 Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 5 di 9
D.U.V.R.I. – Parte II	Agosto 2013	



AREE: Tutte le aree

Classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elementi in tensione ✓ Utenze elettriche ✓ Cavi elettrici 	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'impianto elettrico è generalmente dotato di dichiarazione di conformità o documentazione equivalente. ✓ Gli impianti sono generalmente dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ✓ In alcuni ambienti possono essere presenti prolunghe o cavi di alimentazione delle utenze collegate a prese multiple mobili. Prestare attenzione per evitarne il danneggiamento e ridurre il pericolo di inciampo. ✓ In alcuni ambienti possono essere presenti torrette di alimentazione delle utenze posizionate sul pavimento. Prestare attenzione per evitarne il danneggiamento e ridurre il pericolo di inciampo.
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dispositivi antincendio ✓ Misure generali di gestione dell'emergenza ✓ Vie ed uscite di emergenza 	Rischi per la sicurezza legati alla gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono presenti sistemi di protezione attiva e passiva generalmente controllati e soggetti a verifica (mezzi di estinzione, segnaletica, illuminazione di emergenza, compartimentazione, ecc.)
Misure organizzative e gestionali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disposizione cavi elettrici 	Cadute, Inciampi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ In alcuni locali la presenza di cavi elettrici può causare difficoltà di passaggio in caso di trasporto di attrezzature di lavoro.
Illuminamento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Illuminamento 	Affaticamento visivo, scarsa visibilità	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negli ambienti di lavoro sono generalmente presenti apparecchi illuminanti centralizzati e localizzati per garantire un'adeguata visibilità durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Microclima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Microclima 	Discomfort termico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gli ambienti di lavoro sono generalmente dotati di impianti di riscaldamento e/o di climatizzazione.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Committente: Comune di Monteriggioni 	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 6 di 9
D.U.V.R.I.- Parte II	Agosto 2013	



Classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Aerazione naturale	✓ Aerazione	Inadeguatezza delle superfici di aerazione naturale	✓ I locali sono generalmente dotati di superfici di aerazione. Ove non presenti o insufficienti è prevista l'installazione di un impianto di aerazione forzata.
Impianti di aerazione	✓ Idoneità della qualità dell'aria	Rischi per la salute legati alla qualità dell'aria	✓ Vengono generalmente svolti con regolarità interventi di ordinaria manutenzione degli impianti di aerazione dei locali non dotati di finestra.
Strutturale	✓ Segnaletica emergenza	Difficoltà di esodo	✓ La segnaletica di emergenza è generalmente presente ed idoneamente conformata e posizionata.

AREE: Passaggi interni e aree comuni

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
Strutturale	✓ Scale	Scivolamento e caduta	✓ I gradini delle scale sono generalmente dotati di alzata e pedata regolare e di superficie antisdrucciolo. Le scale sono generalmente dotate di corrimano su almeno un lato e parapetto di protezione di altezza non inferiore a 1 m.
Strutturale	✓ Pavimenti e passaggi	Ostacoli, inciampo e caduta	✓ I pavimenti sono generalmente esenti da asperità, depressioni, avvallamenti, aperture. Eventuali situazioni difformi sono opportunamente segnalate.

AREE: Vie di fuga

Classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Strutturale	✓ Dimensionamento e fruibilità delle vie di fuga	Difficoltà di esodo	✓ Le vie di fuga e le uscite di emergenza sono generalmente idoneamente conformate.

✓ Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 7 di 9
D.U.V.R.I.- Parte II	Agosto 2013	



AREE: Magazzini e depositi

Classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Misure organizzative gestionali e	✓ Ancoraggio scaffalature	Caduta di gravi	✓ Le scaffalature sono generalmente ancorate contro il pericolo di ribaltamento.
Misure organizzative gestionali e	✓ Mancato rispetto del divieto di fumo	Incendio	✓ Nei locali è fatto divieto di fumare e usare fiamme libere.
Misure organizzative gestionali e	✓ Modalità di stoccaggio del materiale	Intralcio al passaggio, riduzione degli spazi utili	✓ In alcuni locali può essere presente materiale stoccato direttamente a terra. Tali aree sono delimitate e/o segnalate mediante segnaletica verticale e/o orizzontale.

AREE: Servizi igienici e Spogliatoi

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti di aerazione	✓ Idoneità della qualità dell'aria	Rischi per la salute legati alla qualità dell'aria	✓ Vengono generalmente svolti con regolarità interventi di ordinaria manutenzione degli impianti di aerazione dei servizi igienici non dotati di aerazione naturale.
Strutturale	✓ Pavimenti	Scivolamento	✓ I pavimenti sono generalmente realizzati con materiali avente caratteristiche antiscivolo. Eventuali situazioni difformi sono opportunamente segnalate.
Impianti	✓ Contatti indiretti	Inadeguata protezione delle prese e dei punti luce	✓ Le prese e i punti luce hanno generalmente un grado di protezione IP adeguato al luogo di installazione e alla disposizione dei terminali degli impianti.

✓ Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 8 di 9
D.U.V.R.I.- Parte II	Agosto 2013	



AREE: Refettori/aule didattiche

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
Strutturale	✓ Pavimenti	Scivolamento	✓ I pavimenti sono generalmente realizzati con materiali avente caratteristiche antiscivolo. Eventuali situazioni difformi sono opportunamente segnalate.

AREE: Aree esterne

classe del rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione
Strutturale	✓ Idoneità della pavimentazione	Caduta e scivolamento	✓ La pavimentazione dell'area esterna è generalmente mantenuta in buone condizioni e risulta essere adeguata. È prevista la segnalazione e segregazione di eventuali aree non adeguatamente protette contro il pericolo di caduta e inciampo.
Strutturale	✓ Aperture nel vuoto	Caduta	✓ Le aperture nel suolo sono generalmente protette con parapetti fissi e/o rimovibili. È prevista la segnalazione e segregazione di eventuali aree non adeguatamente protette contro il pericolo di caduta nel vuoto.

✓ Committente: Comune di Monteriggioni	Appalto Servizio di refezione scolastica, animazione, accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, attività di controllo in fase di pre/post scuola	pagina 9 di 9
D.U.V.R.I.- Parte II	Agosto 2013	