



LEGENDA:

Area ancora da escavare

Materiale sterile di cava

Materiale di cava abbattuto da lavorare

Aut. M. 51

D					
C					
B					
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2015	M. SCHIACCI	F. RICCI	A.M. BALDI
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
COMMITTENTE : <b>ITALCAVE S.r.l.</b> - SS 439 km 116 - 56045 Pomarance (PI) -					Commissa n° <b>J500</b>
LOCALITA': <b>VAL DI MERSE - Comune di Monteriggioni</b>					
INDAGINE: <b>VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA " VAL DI MERSE"</b>					
OGGETTO: <b>STATO ATTUALE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RIPRISTINO</b>					
TAVOLA: <b>SEZIONI STATO ATTUALE (Gennaio 2015) (D-D';E-E")</b>					FORMATO <b>A1</b>
4 5 7 8 S G G 1 3 A		Feb. 2015	PRECISIONE:	UNITA'	SCALA
nome file :4578SGG13A.dwg			Distanze: dm	m	1:1.000
			Quote: dm		
			Profondità: dm		
SSG STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.r.l.			DATA	CONTROLLO QUALITA'	
STRADA MASSETANA ROMANA , 56 - SIENA - ITALY -					
Tel. +39 0577 49276 - Fax +39 0577 287254 - e.mail: info@sgg.it					

Tutti i diritti sono riservati. La ristampa o l'uso non autorizzato è vietato.