



LEGENDA:

----- Perimetro area di cava autorizzata.

----- Limite Lotti di escavazione

----- Traccia delle sezioni

Gradoni ove è già stato operato il ripristino vegetazionale

Gradoni in fase di ripristino vegetazionale

Area ancora da escavare

Materiale sterile di cava

Materiale di cava abbattuto da lavorare

Materiale di cava da vendere

Terra per ripristino

Aut. M. 51

D					
C					
B	RIDUZIONE DEL VOLUME DI RIPIENA	LUGLIO 2015	M.SCHEGGI	F.RICCI	A.M.BALDI
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2015	M.SCHEGGI	F.RICCI	A.M.BALDI
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
COMMITTENTE : ITALCAVE S.r.l. - Via G. Montanelli 19 - 56121 Pisa -					Commissa n° J500
LOCALITA': VAL DI MERSE - Comune di Monteriggioni					
INDAGINE: VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA " VAL DI MERSE"					
OGGETTO: STATO ATTUALE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RIPRISTINO					
TAVOLA: ZONING STATO ATTUALE (GENNAIO 2015)					FORMATO A1
4 5 7 8 S G G 1 1 B		Lug. 2015	PRECISIONE: dm	UNITA' m	SCALA 1:1.000
nome file : 4578SGG11A.dwg			Quote: dm		
			Profondita':		
 STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.r.l. STRADA MASSETANA ROMANA , 56 - SIENA - ITALY - Tel. +39 0577 49276 - Fax +39 0577 287254 - e.mail: info@sgg.it				DATA	CONTROLLO QUALITA'

Tutti i diritti sono riservati.
La riproduzione e la divulgazione o l'uso non autorizzato è vietato.