



LEGENDA:

----- Perimetro area di cava autorizzata.

----- Limite Lotti di escavazione

A----- Traccia delle sezioni

AREE A RIPRISTINO

Gradoni già ripristinati

Gradoni in fase di ripristino

Area ancora da escavare

Materiale sterile di cava

Materiale di cava abbattuto da lavorare

Materiale di cava da vendere

M.P.S.

Aut. n. 41

D						
C						
B						
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2015	M.SCHIEGGI	F.RICCI	A.M.BALDI	
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	
COMMITTENTE :  ITALCAVE S.r.l.  - SS 439 km 116 - 56045 Pomarance (PI) -					Commissa n°  J500	
LOCALITA': VAL DI MERSE - Comune di Monteriggioni						
INDAGINE: VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA " VAL DI MERSE"						
OGGETTO:  STATO ATTUALE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RIPRISTINO						
TAVOLA:		ZONING STATO ATTUALE ( GENNAIO 2105 )			FORMATO  A1	
4 5 7 8 S G G 1 1 A		Feb. 2015		PRECISIONE: Distanze: dm Quote: dm Profondità: dm	UNITA'  m	SCALA  1:1.000
nome file : 4578SG011A.dwg						
STUDIO DI GEOLOGIA E GEOFISICA S.r.l. STRADA MASSETANA ROMANA , 56 - SIENA - ITALY - Tel. +39 0577 49276 - Fax +39 0577 287254 - e-mail: info@sgg.it					DATA	CONTROLLO QUALITA'

Tutti i diritti sono riservati.  
La riproduzione e la divulgazione o terra e' vietata.